



Rückrufdatenbank

Ihre Anfragedaten sind:

Hersteller/Marke: YAMAHA

Verkaufsbezeichnung: TMAX

Baujahr:

Rückrufcode:

Neue Anfrage

Zu Ihrer Anfrage wurden 4 Rückrufaktionen gefunden.

Für nähere Informationen klicken Sie unten auf die KBA-Referenznummer:

KBA Referenznummer	Mangelbeschreibung	Überwachung der Rückrufaktion durch das Kraftfahrt-Bundesamt	Baujahr von	Baujahr bis	Veröffentlichungsdatum
008578	Beschränkte Haltbarkeit des Riementriebs führt zu Beschädigung und infolgedessen zu Antriebsverlust.	überwacht	2016	2019	13.03.2019
008584	Fehlerhafte Parameter der Motorsteuerung führen zu Motorausfall. Es besteht eine erhöhte Unfallgefahr.	überwacht	2017	2018	04.02.2019
009714	Der Hauptständer kann aufgrund mangelhafter Verschweißung brechen.	überwacht	2017	2019	11.02.2020
010395	Es kann aufgrund von Oxidation ein elektrischer Fehler auftreten, wodurch es zu Fehlfunktionen des Tempomats bzw. einer Aktivierung der Bremsleuchte kommen kann.	überwacht	2012	2020	25.11.2020